

1. Produkt- og firmaidentifikasjon

- **Produktnavn:** Hengende kurv 25cm gul
- **Produsent/importør:** Pöppelmann GmbH & Co. KG
- **Adresse:** Bakumer Str. 73, 49393 , Lohne , DE, +49 4442 982-0,
- **Kontakt:** info@poeppelelmann.com

2. Beskrivelse av produktet

- **Tiltenkt bruk:** Hengende kurver for dekorativ beplantning og oppheng innendørs eller utendørs.
- **Materialsammensetning:**
 - **Materialer:** plast, metall, keramikk, tre eller kombinerte materialer.
 - **Tilbehør:** Opphengssystemer som tau, kjetting, kroker eller braketter.

3. Potensielle farer

- **Risiko for fall og skade:** Feilaktig festede hengende kurver kan falle og forårsake skader.
- **Fare for mekanisk skade:** Skarpe kanter på braketter eller bruddpunkter kan føre til kutt.
- **Materiell stress:** Overdreven stress kan føre til brudd eller skade.
- **Miljøpåvirkning:** Hvis de kastes på feil måte, kan plast- eller metalleder forurense miljøet.

4. Sikkerhetsinstruksjoner

4.1 Generelle sikkerhetsanvisninger

- Holdes unna barn og kjæledyr, spesielt for hengende systemer med lange tau eller kjettinger.
- Hånder skarpe eller spisse kanter forsiktig.
- Vær oppmerksom på maksimal lastekapasitet for å unngå materialfeil.

4.2 Merknader om bruk

1. Inspiser hengende kurver for skade eller slitasje før bruk.
2. Fest hengesystemer sikkert til stabile braketter eller tak.
3. Ingen overbelastning med jord, planter eller vann.
4. Unngå kontakt med sterke værforhold med mindre det er spesielt utviklet for dette formålet.

4.3 Oppbevaringsinstruksjoner

- Oppbevares på et tørt og beskyttet sted for å unngå materialtretthet eller korrosjon.
- Beskytt hengende kurver og hengesystemer mot direkte sollys hvis de er laget av plast.

5. Førstehjelpstiltak

- Ved kutt forårsaket av skarpe kanter: rengjør og desinfiser såret og søk medisinsk hjelp om nødvendig.
- Hvis hudirritasjon oppstår på grunn av slitasje: Rengjør grundig med såpe og vann.
- Hvis øynene dine blir skadet av fallende gjenstander: kontakt lege umiddelbart.

6. Brannslukkingstiltak

- Egnede brannslukningsmidler: CO₂, skum, pulver.
- Spesielle tiltak: Plastdeler kan avgi giftige gasser ved brann - bruk åndedrettsvern.
- Merk: Hengende kurver i seg selv er ikke brannfarlige, men hengende systemer kan smelte eller brenne.

7. Lagring og transport

- **Lagring:**
 - Stable hengende kurver trygt og for å spare plass for å unngå skade.
 - Beskytt metall- eller plastdeler mot fuktighet for å forhindre korrosjon eller materialtretthet.
- **Transportere:**
 - Pakk produktene sikkert for å unngå brudd eller riper.
 - Oppbevar tau, kjeder eller kroker separat for å unngå sammenfiltring.

8. Avhendingsinstruksjoner

- **Materialavhengig avhending:**
 - Metalleder: Gjenvinning via metallavfall.
 - Plastdeler: Kast i henhold til lokale forskrifter.
 - Keramikk: restavfall.
 - Trekomponenter: kan komposteres eller kastes med restavfall.
- Resirkuler emballasjemateriale i samsvar med lokale forskrifter.

9. Tilleggsinformasjon

- For mer informasjon om sikker bruk, se instruksjonene på produktets emballasje.
- Spørsmål? Kontakt oss på info@poeppelelmann.com.